



1

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU



2

WIDOK PAVILONÓW Z ŁĄCZNIKIEM, OD STRONY ZAPLECZA



③


WIDOK NARÓŻNIKA PAWILONU OD STRONY  
ZAPLECZA



④


SZCZEGÓŁ WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO





5

SKLEJKA WODOODPORNĄ, KTÓRĄ  
ZASTĄPIONO PŁYTE Z ETERNITU




6

PŁYTA ELEWACYJNA (USZKODZONA)  
ETERNIT POKRYTY POWŁOKĄ Z FARBĄ



7

WNEȚRZE HOLU W ŁĄCZNIKU




8

WNEȚRZE KORYTARZA W PAWILONIE




## WYJŚCIE EWAKUACYJNE




9

## WNETRZE SALI TERAPII ZAJĘCIOWEJ



10

## WNETRZE SANITARIATU



11


*WIDOK POKRYCIA DACHU PAVILONU  
I ŁĄCZNIKA*



12

*SZCZEGÓŁ KOMINOW HENTYLACYJNYCH*





13

ZADASZENIE WEJSCIA GŁÓWNEGO